



urania

BEHANDLUNG VON

OBERFLÄCHEN

Technische Beratung: Mick Allen
Mit Fotografien von: Paul Forrester



674.07

INHALT

Einführung	6
Die richtige Werkstatt	8
Gesundheit und Sicherheit	12
Holzkunde	14



Vorbereitung

Die wichtigsten Werkzeuge	26
Oberflächen erkennen	28
Schleifen und Abziehen	30
Abbeizen	34
Druckstellen und Kratzer	38
Kitte und Auskitten	40
Flecken im Holz	44
Holz bleichen	46
Holz färben	48
Oberflächen auffrischen	52
Schutz vor dem Holzbock	56
Furniere ausbessern	58
Beizen	62
Porenfüller	68



Oberflächentechniken

Werkzeug und Ausrüstung	74
Öloberflächen	76
Wachsoberflächen	78
Lackieren	80
Schellack-Handpolitur	84
Epoxidharz	90



Dekorative Flächen

Werkzeuge und Ausrüstung	94
Maserieren	96
Schwarzbeizen	102
Schablonenmalerei	104
Krakeleeeoberflächen	108
Krakeleelasuren	110
Künstliche Alterung	112
Vergolden	116
Gekalkte Oberflächen	120
Abbeizen	122
Stupfen	124
Marmorieren	126
Wickeltechnik	130



Spritzlackieren

Spritzpistolen	134
Der Spritzraum	139
Der passende Lack	140
Richtiges Spritzen	142
Spezialeffekte spritzen	148

Oberflächenfehler	152
Glossar	156
Stichwortregister	158
Nützliche Adressen und Danksagungen	160